

メスシリンダー

(1) 安定した水平な台において使用する。

(2) 目盛りを読むときは、水面の中央の下がった部分を水平な位置から見て、最小目盛りの10分の1まで、目測で読む。(下図参照)

(3) 倒れないように、また横向きにおいたときに転がらないように注意して扱う。

(4) 乾燥させる際に、加熱しない。

※一般に、体積を量るガラス器具は加熱しない。

※水溶液の目盛りを読むときは、他の器具についても同様の注意をする。

